

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了予定年度	対策案
					教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道	
1	社小・1	加東市社1146番地 社交差点付近	「社交差点」で歩行者だまりのところに、 ポール等がなく、危険。	ポール設置				×	×	-	県道・市道:歩道と横断歩道、自転車横 断帯の形状から設置する場所がないた め、対応できない。
2	社小・2	加東市鳥居247番地	貝原方面から鳥居に向かう歩道の最終 地点のグレーリング(溝ぶた)が変形している。	グレーリング(溝ぶた)の交換				○	R6済み	市道:交換済み。	
3	社小・3	加東市出水100番地(藤井電 工交差点)	スピードを出す車が多く、横断歩道で 待っていても、停車する車も少ない。	スピード落とせの看板等の設置		○	△		R6済み	県道:見通しが良く、現段階で横断歩道 の周知をする看板は配置されているの で不可。 区画線の引き直しを検討する。 防災:横断旗を設置する。	

従来の通学路分

危険箇所報告一覧 NO.(1)

令和6年度(福田小)学校区

加東市通学路安全推進会議

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了予定年度	対策案	
					教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道		
4	福田小・1	加東市沢部619-1 福田歩道橋	滑り止めの金具を止めているビスが外れている。	金具を止めるなどの補修				○			R6済み	県道:補修済み。
5	福田小・2	加東市沢部560-3付近 沢部コミュニティセンターに通じる道沿い	道幅が狭く、田んぼの時期になると農業関係の車両などが多く通る。	通学路と分かるように標識などで注意喚起する。			○				R6済み	防災:巻き看板(通学路注意)を設置。
6	福田小・3	①加東市東古瀬775付近交差点 ②加東市東古瀬448-2付近交差点 ③加東市東古瀬634-2付近交差点 ④加東市東古瀬77付近交差点 ⑤加東市東古瀬94-3付近交差点	どの交差点も車道が多く、スピードを出し、一旦停止をしない車も多い。	児童が通ることが分かりやすいように旗等の設置、カーブミラーが見えやすいように対応をお願いしたい。				○			R6済み	防災 ①横断旗を設置する。 ②横断旗を設置する。 ③道幅が狭いので置き看板を設置できない。カーブミラー視認性はある。注意表示を新しくする。 ④カーブミラー視認性はある。注意表示を新しくする。 ⑤カーブミラー視認性はある。注意表示を新しくする。

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了予定年度	対策案	
					教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道		
7	米田小・1	加東市上久米1763付近	大池の横断歩道のない箇所を横断しなければならない。	立て看板は1枚あるが、「学童横断あり」の電柱への巻き看板2枚を追加設置願いたい。			×				-	防災:運転手から見えやすい位置に立て看板設置済み。
8	米田小・2	加東市上久米1763付近から南へ約100m	大池の坂道に沿ってある溝が、雨の後等に、落ち葉等が溝につまり、水があふれる。また、草木が垂れ下がり、歩道をふさぐ。	溝掃除をして、草刈りをしていただきたい。					○	R6年度内	市道:溝掃除と草刈りを実施。	
9	米田小・3	加東市下久米729番地付近	車の通行量が多く、毎日の横断に危険が伴う。	電柱等に巻き看板を設置してほしい。			○			R6済み	防災:巻き看板・置き看板(横断者有)を設置。	
10	米田小・4	加東市下久米1340-2付近	抜け道として利用する車も多く、スピードも出している。	北向きには立て看板があるが、南向きにも同様の看板設置をお願いしたい。			○			R6済み	防災:置き看板(横断者有)設置。	

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了予定年度	対策案	
					教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道		
11	三草小・ 2	下三草104-2付近交差点	通学時の交通量が多く、見通しが良いため、スピードを出して通行する車が多い。	盛運側から木梨方面へ渡ることができるように横断歩道の設置。		×					-	警察:設置基準を満たさない。

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了予定年度	対策案	
					教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道		
12	鴨川小・1	加東市下鴨川259-1付近 (下鴨川バス停)	バスの停車位置・乗降位置に車が停車していることがある。安全に乗り降りするのに、困ることがある。	バス停とはっきりわかる看板・表示や、停車禁止の表示ができるか。	○						R6済み	教育:既存の看板を運転手より見えやすい位置へ移動し、巻き看板設置。

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了予定年度	対策案	
					教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道		
13	滝野東小・1	加東市上滝野258-1付近交差点	どちらの県道も通行量が多く、歩行者だまりが狭い。	・歩行者だまりの拡張 ・ガードパイプの増設				×			-	R5に下記内容を実施済み ・交差点内の側線を引き直し ・一番内側の横断歩道の線を1本消す ・通行部分の歩道をグリーン塗装する 実施後の利用状況を確認した結果、追加工事は困難
14	滝野東小・2	加東市新町371-3付近交差点のアンダーパス	道幅が狭く、ポールが立ってはいるが、原付で通行する者がおり危険。	・原付が進入できないような措置 ・取り締まり		×	×		×		-	警察:車両通行できる道路であるため、原付通過に対する取り締まりはできない。 市道:現在、歩道ではないため、車両通行可能である。車いすユーザーが通ることができ、車の立ち往生を防ぐポールを設置している。 防災:飛び出し防止人形を設置して啓発済み。
15	滝野東小・3	加東市北野679-4～673-11付近	道幅が狭く、通行車両の速度が速いため危険。	・路肩のグリーン塗装 ・「スピード落とせ」の看板設置	○		○		×	R6済み		市道:設置可能箇所が狭く、設置基準である500m以上遠くに学校が移転するため設置が難しい。 防災:土地の所有者の了承を得る条件のもと、看板(スピード落とせ)を設置。 教育:土地の所有者に了承を得る。

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了予定年度	対策案	
					教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道		
16	滝野南小・1	加東市高岡675-1付近交差点	車の通行量が多い。信号もなく、見通しが悪いため、運転手から歩行者が見にくく。	運転手から見やすい位置にスピードの減速を促す標識や看板の設置を要望する。			×				-	通学路のぼり旗及び立て看板設置済み。
17	滝野南小・2	加東市河高1977番地付近	登下校時に車の通行量が多く、道幅が狭い場所もある。横の細道から出てくる車も多く、注意が必要である。側溝の蓋がない箇所が多く見られ、児童が落ちてけがをする可能性が高い。	側溝の蓋の設置を要望する。						×	-	市道:溝の構造上及び水路の保全管理上、蓋設置は困難。経年劣化で外側線が消えた際に車道を狭めた区画線引き直しを検討。
18	滝野南小・3	加東市河高1540番地付近	登下校時に車の通行量が多く、道幅が狭い場所もある。十分に減速しないドライバーも見かける。側溝の蓋がない場所が多く見られ、児童が落ちてけがをする可能性が高い。	「減速」を呼びかける巻き看板等の設置を要望する。	○		○				R6済み	防災:土地の所有者の了承を得る条件のもと、巻き看板(スピード落とせ)を設置。 教育:土地の所有者に了承を得る。

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了予定年度	対策案	
					教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道		
19	社中・1	加東市社528-2付近の歩道	道路のブロックが凸凹で、自転車が不安定になる。	凸凹を直してほしい。					○		R6年度内	交差点付近の凸凹を補修する。
20	社中・2	加東市社183-1付近交差点	下校する際、左側からくる車が見えないので衝突する可能性がある。	左側からくる車が見えるカーブミラーを設置してほしい。	○	○					R6済み	防災:巻き看板(横断者有)の設置。 教育:自転車の一旦停止、徐行の継続指導。
21	社中・3	加東市木梨1238-1付近交差点	登校する際、左側からくる車が見えないので衝突する可能性がある。	左側からくる車が見えるカーブミラーを設置してほしい。			△				R6済み	防災:カーブミラーを設置する適切な場所がないため、設置困難。巻き看板(通学路注意)を2枚設置済み。
22	社中・4	加東市上三草233-4付近	横断歩道があるが、意識せずに車が速く通行する。	歩行者ありなどの、標識で車が減速するようにしてほしい。		○	△				R6済み	防災:横断旗の設置。手前の横断歩道にも横断旗を設置。 県道:既存の区画線が消えかけているため、引き直し・減速標示の検討を行う。
23	社中・5	加東市梶原256付近	歩道が凸凹していて転倒しそうになる。	凸凹を直してほしい。				○			R6済み	県道:凸凹を修復。

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了予定年度	対策案	
					教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道		
24	滝野中・1	加東市河高78-1付近 堀田橋から河高中心地へ続く道	道が細い上に路側帯も狭く、歩道がない。	自転車通行許可のある歩道を作つてほしい。路側帯を広くしてほしい。						△	R6年度 (清掃)	市道:外側線が消えた際に、車道を狭めた区画線引き直しの検討。路肩の掃除を行う。

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了予定期	対策案	
					教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道		
25	東条学園・1	加東市天神1521付近 高速バス乗降口(下り)前道路	通行規制時間帯に通る車がある。	駐在所員等による見回り。取り締まり強化。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>					R6	警察:今後も定期的な巡回を継続。
26	東条学園・2	加東市天神56付近 東条学園前信号東側三叉路	スクールバスが出入りするが、見通しが悪い。	植栽を一部整備し、視界を確保する。	<input checked="" type="radio"/>						R6済み	教育:植栽を一部整備する。
27	東条学園・3	加東市持鹿谷354付近	スピードを出して運転し、減速せずに曲がり角を曲がってくる。	・カーブミラーの設置 ・スピード注意！や最徐行の巻き看板設置	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				R6済み	防災:カーブミラーを設置すると、より見えやすくなり逆に速度が落ちない懸念があるため設置困難。土地の所有者の了承を得る条件のもと、置き看板(スピード落とせ)を設置。 教育:土地の所有者に了承を得る。
28	東条学園・4	加東市持鹿谷191付近交差点	県道75号線の横断歩道のない交差点を渡って登下校している。時間帯によっては交通量が多く、スピードを出して運転している。	現地から東側に設置されている横断歩道は現在使用していないので移設するか、新しく横断歩道を設置してほしい。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>					R7年度	警察:活用していない東側の横断歩道を廃止して、要望箇所に設置するよう上申する。
29	東条学園・5	加東市秋津291付近 井船橋東側道路	草やツルが川側から道の方へかなり出てきており、通るときに大きく車道の方に出なければいけなくなっているので危険。	草とツルを除去				<input checked="" type="radio"/>			R6年度～R7年度	県道年1回の草刈りを実施している。 ガードレール基礎部分に堆積している土砂を撤去する。 草刈り時期を早める。
30	東条学園・6	加東市長井1331-1付近から持鹿谷323付近までの歩道	歩道はあるが街灯がないので日が落ちると真っ暗になってしまい危険。中学生が部活等で帰る際、真っ暗である。	街灯をつけてほしい。			<input checked="" type="radio"/>				-	防災:十分な歩道が整備されており、安全性は確保されている。
31	東条学園・7	加東市永福284-3 長谷公民館から永福交差点まで	歩道がなく、道幅が狭いにもかかわらずスピードを出す車が多く、歩行者はかなり危険。2～3年後には通学路になるので心配。	小学生が安心して通学できるように歩道を整備してほしい。	<input type="radio"/>			<input checked="" type="radio"/>			R6年度～R7年度	県道:通学路については加東市内での十分な検討が先決。 教育:地区的意向を確認、検討してもらうよう依頼する。

32	東条学園・8	加東市南山6北側道路	歩道横100mくらい倒れた柵があり、ワイヤーで怪我をした児童がいる。	倒れた柵(木、ワイヤー)の撤去	○			○	R6済み	市道:道路上の障害物は撤去済み。 教育:危険なものに近づかないよう継続指導。
33	東条学園・9	加東市南山3丁目南山西交差点東側歩道	雨の日の後、歩道上に水が数日流れている。水を避けて車道に出る児童がいて危険。冬は凍結する。	歩道の補修				○	R6年度	市道:表面の水を排水できるように、小型の水路を設置する。
34	東条学園・10	加東市南山3丁目南山西交差点横断歩道	横断歩道2か所が凸凹で渡りにくい。	路面補修または、横断歩道の塗り替え	○			○	R6年度～R7年度	警察:横断歩道の白線引き直しを上申済み。 市道:白線が消えかかっている横断歩道2か所の路面補修を検討。実施時期は未定。
35	東条学園・11	加東市森尾85-1付近歩道	・水たまりができる箇所が5か所あり、その内3か所は歩道いっぱいに水がたまる。 ・歩車道になっておらず、狭く勾配が急で、土砂や雑草がかなりある。	・雨天時に状況を確認し、補修してほしい。 ・歩車道に改修してほしい。				○	R6済み	雨天時歩道の水がなるべく捌けるように作業を行う。
36	東条学園・12	加東市栄枝178付近	県道564号線に出る際、左側からきてくる車がカーブミラーに映りにくい。	ミラーの角度の調整。			○		R6済み	防災:対応済み
37	東条学園・13	加東市小沢398付近	見通しの悪いカーブの坂道だが、スピードを出す車が多く危険。	通学路であることを注意喚起する標識を設置してほしい。			○		R6済み	防災:巻き看板(通学路注意)を設置
38	東条学園・14	加東市東垂水309-2付近交差点	毎日、児童が横断するが、道幅が広くスピードを出す車が多く、危険である。	横断歩道を設置	×			-		警察:令和5年度に設置検討した位置が安全に横断できる設置箇所として、継続的に県警と協議済み。その設置箇所が、適切な歩行者たまりを確保できないため、設置を見送った経緯がある。

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了予定年度	対策案
					教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道	
39	兵教大附属小・1	加東市山国2019付近 ロノ森池～原田池区間の道路 加東市山国2032-153 王子ヶ池付近の道路	通学時間帯に抜け道として通行する車 がスピードを出すので危険。	街灯の設置 草を刈る			△		○	-	市道:通行に支障となった際に影響部分の除草を行う。 防災:防犯灯の設置不可。R5巻き看板設置済み
40	兵教大附属小・2	加東市山国2013-4付近 兵教大附属小前信号からやまくに2007-109やまくにプラザ付 近の道路	信号無視するトラックが通ったり、県道 564号線に出るとき、歩行者が見えづらい。	定期的な巡回をお願いしたい。		○				R6	警察:今後も定期的な巡回を継続。

従来の通学路分

令和6年度(兵庫教育大学附属中)学校区 加東市通学路安全推進会議
危険箇所報告一覧 NO.(1)

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了予定年度	対策案	
					教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道		
41	兵教大 附属中・ 1	加東市山国2006-13付近	①砂利が多くあり、自転車でスリップが 起きやすい。 ②道路幅が狭いにもかかわらず通行す る車の速度が速いので危険。	①砂利の撤去をお願いしたい。 ②通学路看板の設置をお願いしたい。			○		○	○	R6年度	①路面清掃を実施。 ②巻き看板(通学路注意)を設置。