

総務文教常任委員会

追加資料

平成31年4月26日

教育委員会 教育振興部 教育総務課

社中学校 外観



写真No. 1

加東市立 社中学校

管理・教室棟①

建物外観 : 東面




写真No. 2

加東市立 社中学校

管理・教室棟①

建物外観 : 南面



写真No.3

加東市立 社中学校

管理・教室棟①

建物外観 : 西面

コンクリートコア採取（社中学校）
社中学校、東条東小学校、東条西小学校の校舎及び体育館での作業



写真No. 4

加東市立社中学校

管理・教室棟①

コンクリートコア採取状況

1階 壁 コア1




写真No. 5

加東市立社中学校

管理・教室棟①

コンクリートコア採取状況

1階 壁 コア1



写真No. 6


加東市立社中学校

管理・教室棟①

採取コア寸法

1階 壁 コア1

コンクリートのかぶり厚さ測定（社中学校）
社中学校、東条東小学校、東条西小学校の校舎及び体育館での作業




写真No. 7

加東市立 社中学校

管理・教室棟①

かぶり厚さ測定

1階 柱脚



写真No. 8

加東市立 社中学校

管理・教室棟①

かぶり厚さ測定

1階 柱脚



写真No. 9

加東市立 社中学校

管理・教室棟①

かぶり厚さ測定

1階 柱脚

X方向 : 8 mm

鉄筋腐食度調査（社中学校）
社中学校、東条東小学校、東条西小学校の校舎及び体育館での作業




写真No.1 0

加東市立 社中学校

管理・教室棟①

鉄筋腐食度

1階 柱頭




写真No.1 1

加東市立 社中学校

管理・教室棟①

鉄筋腐食度

1階 柱頭



写真No.1 2

加東市立 社中学校

管理・教室棟①

鉄筋腐食度

1階 柱頭

グレード : 0.8

柔剣道場外観（社中学校）

	写真No.1 3 社中学校 11棟 格技場 建物外観 北面(X1通り)
	写真No.1 4 社中学校 11棟 格技場 建物外観 東面(Y1通り)
	写真No.1 5 社中学校 11棟 格技場 建物外観 南面(X6通り,Y1-2間)

柔剣道場概観と屋根の梁（社中学校）



写真No. 1 6

社中学校

11棟 格技場

建物外観

屋根



写真No. 1 7

社中学校

11棟 格技場

内観

Y1通り側



写真No.1 8

社中学校

11棟 格技場

内観

X6通り側



写真No. 20

