

小中一貫校整備状況について

■加東市社地域小中一貫校建設工事
工事進捗状況 3月末時点 工事進捗率 90.0%



増築校舎棟 外観 (令和6年4月5日撮影)



大プール施工状況 (令和6年4月5日撮影)



中庭 施工状況（令和6年4月5日撮影）



普通教室 内装工事状況（令和6年4月5日撮影）



廊下・多目的スペース 内装工事状況（令和6年4月5日撮影）



全景 北側上空から撮影（令和6年3月30日撮影）

