

令和7年度通学路危険箇所一覧表

加東市通学路安全推進会議

通し番号	学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の対応実施可否					②対策実施予定年度	対策案
						教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道	
1	社学園小	①	梶原241付近 (県道西脇三田線と市道梶原幹線の三差路)	梶原幹線を利用する車両が増え危険	横断歩道の設置		○		○	○	R7	警察・市道・県道:横断歩道設置完了。
2	社学園小	②	木梨866-1付近 (市道社外環状下三草線)	車のすれ違いのため広くなっていることで死角ができている。 (人や車の通りも少なく、死角も多いため危険)	防犯カメラの設置			○			R7	防災:今年度中に設置する。
3	社学園小	③	社338付近(山国口交差点) (市道社環状線と市道山国社線、市道広野東条町線の交差点)	小学生の視点から信号が見えにくい。(社環状線を横断する側にしか歩行者信号がない。変則交差点であるため、信号が見えにくい)	歩行者信号の設置		○				R8~	警察:上申する方向で検討する。
4	社学園小	④	社7-2付近 (国道372号と市道状ヶ池学校線の三差路)	徒步通学児童、自転車通学生徒、スクールバス、近隣住民等の車両が集中し危険である。横断歩道もなく、横断時危険。	横断歩道の設置		○				R8~	警察:要望箇所に設置するよう上申する。
5	社学園小	⑤	社123付近中央図書館横の道路 (市道東条道南上門線)	道路が細く、登下校時間にショートカットのための車が通り危険である。	ゾーン30の表示 歩車分離ゾーンの設置 通行時間指定	△				○	R7	市道:ゾーン30の路面表示を設置。また、外側線設置により歩車分離する。 教育:交通量を調査したが、通行する車両は非常に少ない。
6	社学園小	⑥	梶原41-1付近 喜田交差点 (県道西脇三田線と市道社喜田線の交差点)	交差点にガードパイプがなく危険	ガードパイプの設置					○	R7	市道:市道範囲であるため、市で設置する。
7	社学園小	⑦	上三草168付近 (三草川を渡った交差点から三草こども園横の交差点までの間) (県道西脇口吉川神戸線と市道上三草陣屋外線との交差点から市道上三草裏條線との交差点までの間)	横断歩道の表示(菱形)が消えかかっている。	白線(ダイヤマーク)の引き直し		○		○		R8~	警察:ダイヤマークの引き直しを上申する。 県道:外側線の引き直しを検討する。
8	社学園小	⑧	藤田1839-1付近 (市道藤田逆橋線と市道福住上三草線の三差路)	T字路交差点に横断歩道が無く危険	横断歩道の設置	○					R7	学校:横断箇所及び横断方法を工夫し、様子を見る。
9	社学園小	⑨	梶原404付近 梶原交差点 (県道西脇三田線と市道梶原滝野線の三差路)	交差点にガードパイプがなく危険	ガードパイプの設置				△		R7	県道:交差点隅角部に安全対策として街渠ブロックがあるが、補完するためにポストコーンの設置する。

令和7年度通学路危険箇所一覧表

加東市通学路安全推進会議

通し番号	学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の対応実施可否					②対策実施予定年度	対策案
						教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道	
10	社学園小	⑩	上田193-1付近 (市道大門北野線と市道上田中央線の三差路)	住宅の影になり危険 (福吉の児童は上田公民館がスクールバスの乗降場所)	一時停止の表示			○		○	R7	防災:注意喚起看板を設置済。(歩行者注意) 市道:ドット線を引き直し、優先関係を明示する。
11	社学園小	⑪	喜田41-1付近 (市道社喜田線の県道から北側)	歩道が無く危険	歩道の設置					○	R7	市道:歩道を設置する。
12	社学園小	⑫	藤田1701-1付近 (市道嬉野原線)	溝蓋が無く通学に危険	溝蓋の設置					×		市道:歩道の幅員は十分確保されており、設置できない。
13	社学園小	⑬	上三草160付近(県道から三草こども園に曲る交差点)(県道西脇口吉川神戸線と市道上三草木梨線の交差点を映すカーブミラー)	カーブミラーが寒冷期に曇って見えない	寒冷期に凍らない、曇らないミラーに交換する			×				防災:既に曇りにくいミラーを設置済であり、これ以上の対策は難しい。
14	社学園小	⑭	藤田1737付近 (藤田南児童が通学する交差点)	カーブミラーが無く見通しが悪い	カーブミラーの設置			○			R8	防災:3箇所のうち西側の曲がり角にカーブミラーを設置する。他2箇所については、設置場所の確保が困難であるため、設置は難しい。
15	社学園小	⑮	山国1947-11付近 (市道山国社線支線1号付近) (堤塘内道路と思われる)	溝蓋が無く通学に危険	溝蓋の設置	△						教育:設置可能か検討する。権利調査を行う。
16	社学園小	⑯	大門358付近 (県道大門小田線の五差路)	スピードを出して通行する車が多く危険	スピード落とせ看板等の設置		○	○			R7	防災:注意喚起看板を大門郵便局前あたりに設置済。(スピード落とせ) 警察:通学時間帯に立番を実施しており、今後も継続する。
17	社学園小	⑰	梶原333付近 (県営住宅管理道路と思われる)	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置			△			R8	防災:地権者を調査し、設置可能か検討する。
18	社学園小	⑱	上久米1693付近 (県道西脇三田線)	ローソンに出入りする車が多く、スピードも出すので危険	看板等の設置			○			R7	防災:啓発看板を設置済。(通学路注意)

令和7年度通学路危険箇所一覧表

加東市通学路安全推進会議

通し番号	学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の対応実施可否		②対策実施予定年度	対策案	
						教育	警察	防災		
19	滝野東小	①	県道市場多井田線光明寺交差点 (県道市場多井田線と市道光明寺駐車場線との交差点)	県道市場多井田線は、交通量が多く、スピードを出している車両も多い。登下校時に県道を横断する児童が信号待ちをするのだが、待機場所に何もなく危険である。	光明寺側交差点にガードレールを設置してほしい。			△	R7	県道:歩行距離が短く、安全面を考慮してコンパクトな交差点の形状である。ガードレールの設置はスペースが無く困難であるが、外側線を引き直し、路側の明確化を図る。
20	滝野東小	②	県道西脇三田線滝野駅前交差点	県道西脇三田線は交通量が多い。細い道から広い道路を横断して登下校するが、信号待ちの待機場所に何もなく危険である。	交差点(4箇所)にガードレールを設置してほしい。			△	R7	県道:歩行距離が短く、安全面を考慮してコンパクトな交差点の形状である。ガードレールの設置はスペースが無く困難であるが、外側線を引き直し、路側の明確化を図る。
21-1	滝野南小	①	市道河高下滝野線 河高1971～下滝野761にかけて	通勤・通学の抜け道として利用されていて、道幅が狭いわりに車のスピードが出ていて危険である。	通学路看板の設置、歩道幅の確保。グリーンロード化し、車のスピードを規制してほしい。			○	R8・9	市道:滝野河高郵便局前～滝野中の間で、一部舗装打替え、全区間でグリーンベルトを設置するよう予算要望中。認められればR8・9年度に発注予定。
21-2	滝野南小		市道河高下滝野線 下滝野220あたり 滝野中への入り口 (学園になった時の渡り口)	通勤・通学の抜け道として利用されていて、道幅が狭いわりに車の通行量が多い。	白線の引き直し、グリーンロード化等を計画的に実施して、歩行者が安全に通学できるように整備してほしい。	○				教育:安全に通学できるようどのように整備するか各関係機関と協議中。
22	滝野南小	②	福田橋の交差点 まるさんマート交差点付近	通勤時交通量多い。特に福田橋からの自転車による通学生と通勤者が多く、交錯して危ない。	通学路看板、児童が安全に横断するための実施可能な注意喚起対策		△		未定	防災:開校後の通学路の状況を見ながら、必要に応じて看板の設置等対策を実施する。
23	滝野南小	③	河高2470-10付近 (県道社町停車場線と市道河高大谷線との三差路)	通勤時間帯に交通量が多く、特に社町駅へ向かう自動車・バイクが多く走る。	横断歩道の設置	○			R7	学校:横断箇所を変更し、緑の歩行帯を活用するよう指導する。
24	滝野南小	④	県道市場多井田線河高北交差点	通勤時交通量多め	信号切り替え時間変更 通学路看板、児童が安全に横断するための実施可能な注意喚起対策	×	○	○	R7	警察:372号の信号と連動しているため時間変更はできない。 防災:注意喚起看板を設置済。(横断者注意) 市道:河高区画8号線の終点にドット線を引き直す。

令和7年度通学路危険箇所一覧表

加東市通学路安全推進会議

通し番号	学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の対応実施可否					②対策実施予定年度	対策案
						教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道	
25	滝野南小	⑤	河高第2踏切 (市道河高西2号線)	踏切に歩行者用通路がない	歩行者用通路を追加 通学路看板、児童が安全に横断するための実施可能な注意喚起対策			○		○	R7	防災:注意喚起看板を設置済。(通学路注意) 市道:拡幅は難しい。車道を絞り、路肩の拡幅及びグリーンベルトを設置する。
26	滝野南小	⑥	河高2578-173前 (市道赤山河高線)	通学路になっている道路の斜面、木の根がむき出しになっていて一雨ごとに削られている。倒木の恐れあり。	伐採してしまうか、むき出しにならないように補強するか、歩道側に倒れてこない対策工事の実施					○	R7	市道:倒木の恐れのある範囲を伐採する。
27	滝野南小	⑧	国道372号高岡中交差点 高岡602-1周辺 信号への進入路(大西電器周辺) (市道高岡南北3号線)	道幅が極端に狭くなっている。	道幅の拡幅か、歩道のグリーンロード化					○	R7	市道:外側線の引き直しを行い、路肩部分にグリーンベルトを設置する。
28	滝野南小	⑨	国道372号高岡中交差点 高岡609-1周辺 信号への進入路(ファミリーマート周辺)	道幅が極端に狭くなっている。	道幅の拡幅か、歩道のグリーンロード化					○	R7	市道:グリーンベルトを設置する。
29	滝野南小	⑦	国道372号高岡中交差点 高岡609-1前 信号周辺(ファミリーマート前)	交差点南西角、南東角では信号を待つスペースがあまりない。そこへ行く歩道スペースもとても狭い。また、南東側の待機スペースには溝があり、ここも幅を広げてもらいたい。	信号待機スペースの確保 安全な場所の拡充					△	R7	県道:交差点南西角は狭小であるが歩行者溜まりがあるため対策を実施しない。交差点南東角は路側際の舗装をする。
30	附属小	②	山国77-1付近 兵教大附属小東交差点 (県道厚利社線と市道福住上三草線との交差点)	減速せず右左折する車がいた	通学時間帯の巡回	○	○				R7	警察:これまでから通学時間帯の巡回を強化しており、今後も継続する。
31	附属小	①	山国2013-54付近 (県道厚利社線 兵教大附属小前信号)	信号無視するトラックがいた	通学時間帯の巡回	○	○				R7	学校:悪質な車両等があれば警察に連絡する。
32	附属小	③	山国2006-64付近の歩行者用道路	砂が歩道に堆積しているため、雨天時には泥がたまり歩行することが困難	路面清掃の実施	＼	＼	＼	＼	＼		学校敷地内道路であり、附属小で対応していただく。

令和7年度通学路危険箇所一覧表

加東市通学路安全推進会議

通し番号	学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の対応実施可否					②対策実施予定年度	対策案
						教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道	
33	社学園中	①	梶原106-2付近三差路 (県道西脇三田線と市道梶原幹線の三差路)	小学生と中学生の通学路になっており、朝は梶原のマックスバリューのほうから県道西脇三田線に抜けてくる車が多く、危険	横断歩道の設置	○		○	○		R7	警察・市道・県道:横断歩道設置完了。
34	社学園中	②	上田36-1 (市道大門北野線歩道) ちびっこ公園の交差点から南(次の交差点まで)	道が凸凹していて危険である。	凸凹を直していただきたい				○		R7	市道:凸凹の部分を修繕する。
35	社学園中	③	木梨1076付近歩道部 (市道社喜田線372号交差点から北の歩道部)	道が凸凹していて危険である。	凸凹を直していただきたい				○		R7	市道:凸凹の部分を修繕する。
36	社学園中	④	家原582-2付近の曲がり角 (市道家原永良池線)	曲がり角の見通しが悪く、対向車が来ていることが確認しにくい。	カーブミラーを設置していただきか、植物の剪定を行い、見通しを良くしていただきたい。		×		○		R7	市道:市道にはみ出している範囲は剪定した。 防災:カーブミラーを設置する用地が無く難しい。
37	社学園中	⑤	福吉237-3付近十字路 (県道松尾青野ヶ原停車場線と市道大門福吉線の交差点)	交通量が多く、横断歩道が無いため、危険である。また、家が死角となつて見通しが悪い。	横断歩道を設置していただきたい。 カーブミラーを設置していただきたい。	○	×	×			R7	学校:安全指導を改めて行う。 防災:見通しは悪くないため設置できない。 警察:要望箇所近くに横断歩道があるため、設置できない。
38	社学園中	⑥	社201-2付近の歩道 (市道社中央線、インターロッキング)	道が凸凹していて危険である。	凸凹を直していただきたい				○		R7	市道:凸凹の部分を修繕する。
39	滝野中	①	上滝野587付近の歩道 (市道上滝野新町線)	橋梁も含め歩道は自歩道でないため自転車が通れず狭い路側帯を通りなければならない。	歩道を自歩道に変更してほしい		×			×		警察:自転車は原則車道通行のため、規制変更はできない。 市道:自歩道の設置には幅員を拡張する必要があること、市内では比較的整備された歩道であり、自歩道の設置はできない。

令和7年度通学路危険箇所一覧表

加東市通学路安全推進会議

通し番号	学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の対応実施可否		②対策実施予定年度	対策案		
						教育	警察	防災	道路管理者 県道 市道		
40	滝野中	②	河高の高速道路高架下付近の道路 (市道河高下滝野線)	道が狭いえに砂が溜まつていて危険である。	砂を取り除いてほしい				○	R7	市道:撤去済。同様の状況があればご連絡頂ければ対応する。
41	滝野中	④	下滝野761付近の交差点 (市道下滝野西線と河高下滝野線の交差点)	交通量が多いえに工事で道が狭くなっている。	工事期間の安全確保のため、臨時の横断歩道を付けてほしい	○				R7	教育:進入できなくしている雨水幹線部分を自転車が通れるよう実施済。
42	滝野中	③	下滝野604付近の交差点 (県道西脇三田線下滝野交差点)	下校時左側通行で自転車で帰るが、左側に溜まれる場所がないため停滯が起こり、車との接触が懸念される。	左側に溜まれる場所を設けてほしい			×			県道:歩行者溜まりが確保できるよう区画線や横断歩道をずらすなど可能な対策は実施済。これ以上の対策は難しい。
43	附属中	①	加東市社77-35 ウイング学習塾付近 三差路 (県道厚利社線と市道天狗山学校線)	見通しが悪く、歩行者と自転車がぶつかりそうになる。 車が来ているかどうかわからない。	カーブミラーの設置又は飛び出し注意の看板設置	△		○		R7	学校:飛出し坊やの設置を検討する。 防災:注意喚起の看板を設置済。(交差点あり注意)
44	附属中	②	山国2006-48-7付近道路 三差路	車のスピードが速くぶつかりそうになる。横断歩道が無く不便で、交差点までいかないといけない。	横断歩道の設置	○	×			R7	学校:横断の仕方を改めて指導する。 警察:歩行者溜まり等がなく、設置基準を満たしていないため設置できない。
45	東条学園	①	西戸公民館北側 (農道西戸奥ノ開地1号線)	街灯、防犯灯が全くない	道に沿って街灯、防犯灯を必要数設置			×			防災:要望路線は電柱が全くないため、設置は難しい。
46	東条学園	②	永福信号から東側永福スクールバス乗り場まで (県道広野永福線永福交差点から永福台入口間)	グリーンロードが一部あるが、朝の車は速度が速く危険である。	ガードレールの設置			×			県道:ガードレールを設置するスペースが無いため、設置は困難。歩きやすいよう除草は実施する。
47	東条学園	③	南山地区全般	スピードを出す車が多い。 三差路が多く、車がしっかり止まらない箇所が多い。	警察の巡回		○			R7	警察:これまでから通学時間帯の巡回を強化しており、今後も継続する。

令和7年度通学路危険箇所一覧表

加東市通学路安全推進会議

通し番号	学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の対応実施可否		②対策実施予定年度	対策案		
						教育	警察	防災	道路管理者 県道 市道		
48	東条学園	④	南山西交差点北側東西横断歩道 (市道中央道線南山西交差点)	横断歩道に割れ目がある。	路面補修				△		市道:現状補修が必要な程度の損傷が見られない。同交差点の、劣化の激しい箇所は昨年度補修済。
49	東条学園	⑤	厚利大石橋北側交差点 (県道小野藍本線大石橋交差点)	登校時、児童が横断するが、交通量が多く危険である。今後、小野方面からの新しい道が開通するとさらに交通量が多くなる可能性がある。	注意喚起看板の設置			○		R7	防災:下りはローソン前に看板設置済。上りは民地内の電柱に「この先横断者あり」の看板を設置済。
50	東条学園	⑥	東垂水352付近交差点 (市道東条社線と大畠厚利線の三差路)	登校時、児童が横断するが、道幅が広く交通量も多い。	注意喚起看板の設置			○	○	R7	市道:速度落とせの路面標示と消えている外側線の引き直しを行う。 防災:看板を設置済。(この先横断者あり)
51	東条学園	⑦	吉井732-1付近県道から入る脇道 (市道厚利吉井線)	常態化している県道の渋滞を避けるため、脇道(通学時間帯進入禁止)に進入し、スピードを出して運転しており、大変危険。	警察による見回りと取締りの強化。 通学路であることを注意喚起する看板の設置。		○	○		R7	警察:これまでから通学時間帯の巡回を強化しており、今後も継続する。 防災:注意喚起看板は対策済。
52	東条学園	⑧	吉井529付近 (県道小野藍本線と農道の横断歩道がある交差点)	朝、西行の車はスピードが出ており、学園生に気付かず止まらないため危険。 下校時、東行きの車は法定速度以上を出して危険。	付近の果樹の撤去 警察による見回りと取締りの強化 通学路注意喚起看板設置		○	○		R7	警察:これまでから通学時間帯の巡回を強化しており、今後も継続する。 防災:看板を設置済。(この先横断者あり)
53	東条学園	⑨	小沢廣田オートワークス付近交差点 (市道大阪道線と小沢1号線の交差点) 小沢廣杉神社付近道路 (市道厚利社線)	速いスピードで通り抜けをする車が多く、周囲の家庭には未就学児もおり危険。	注意喚起する標識の設置			○	△	R7	廣杉神社側 幅員が狭く、電柱等も無いため、対策は難しい。 廣田オートワークス側 市道:路面標示を検討。 防災:地区要望もあり、看板を設置済。(通学路注意)
54	みらいこども園	①	県道厚利社線山国2001付近三差路 (県道厚利社線と市道花折学校線との三差路)	園保護者の送迎と近隣住民の通行が多い時間帯に信号待ちの車が続き、車道に出られない保護者の車が駐車場で滞留し、駐車場内での保護者の乗降や移動が危険	北行き信号の青色点灯時間を延ばしていただきたい		○			R7	警察:7:00~9:00までと、16:00~18:00まで青色点灯時間を変更した。