

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 資 料



平成 30 年 9 月 5 日
都 市 整 備 部
加古川整備推進室

目 次


加古川整備推進室

滝見橋架替工事進捗状況について資料 1

◆ 滝見橋事業概要



旧滝見橋 断面図



新滝見橋 断面図

橋梁諸元

	旧滝見橋	新滝見橋
橋長	109.0m	131.0m
有効幅員	4.5m	12.0m
上部工形式	単純非合成鉄桁橋	鋼3径間連続 非合成鉄桁橋
下部工形式	逆T式橋台 RC橋脚	逆T式橋台 逆台形橋脚
基礎工形式	直接基礎	直接基礎

新滝見橋 橋脚P 2 現況写真（平成30年5月31日現在）



左岸 新町側から撮影



滝見橋から撮影

新滝見橋 橋脚P 2 工事用道路 被災状況

1. 平成29年12月25日（1回目）


○12月24日夜の降雨により増水し、工事用道路が崩壊した。



被災状況写真（滝見橋から撮影）

2. 平成30年3月1日（2回目）

○2月28日夜から3月1日未明の降雨により増水し、工事用道路が崩壊した。



被災状況写真（右岸 上滝野側から撮影）



被災状況写真（滝見橋から撮影）



被災状況写真（左岸 新町側から撮影）

新滝見橋 橋脚P 2 工事用道路 被災状況

3. 平成30年3月6日（3回目）

○3月5日朝から夕方までの降雨により増水し、工事用道路が崩壊した。3月1日に増水した水位が下がりきる前に降ったため、より増水した。



被災状況写真（滝見橋から撮影）



被災状況写真（右岸 上滝野側から撮影）

4. 平成30年3月22日（4回目）

○3月19日から22日までの断続的な降雨により、工事用道路が崩壊した。3月6日に被災したのち、工事用道路の復旧がほぼ完成するときに被災した。



被災状況写真（滝見橋から撮影）




被災状況写真（右岸 上滝野側から撮影）

新滝見橋架設工事工程表


[illegible]

新滝見橋架設工事 H30年度・H31年度施工

橋脚P2、主桁製作工、主桁架設工




平面図



下部工正面図

滝見橋架替の完成イメージ



現滝見橋

下流から上流を臨む