

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了 予定年度	対策案
					教育	警察	防災	道路管理者 県道 市道			
1	社小・4 【社学園】	加東市山国13647番地付近。加茂神社近くの山国交差点	カーブの歩道が狭い。歩行者と自転車の接触事故の恐れあり。	歩道の拡張工事				○		R6済み	県道：歩道が整備されており、優先順位が低い。歩道に堆積している土砂を撤去する。
2	社小・5 【社学園】	加東市社1485-12番地	「止まれ」の白線が薄くなっていて、見えにくい。	白線の引き直し		○				R6年度～ R7年度	警察：白線引き直しを上申済み。

危険箇所報告一覧 NO.(1)

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了 予定年度	対策案
					教育	警察	防災	道路管理者			
								県道	市道		
3	三草小・1 【社学園】	加東市木梨876付近 木梨北信号から木梨信号に抜ける道	道幅が狭く、車がすれ違うのも困難。車両の流入規制もない。	路側帯を設置するか、車両通行規制をしてほしい。		△	○		△	R6年度～R7年度	警察：通行規制を検討 市道：路側帯設置を検討 防災：巻き看板(通学路注意)を2枚設置済み※26番と同案件
4	三草小・3 【社学園】	加東市山口147-2付近交差点	やしろ台からの車の交通量が多く、交差点での減速や一旦停止をしない車が多い。	車の速度を落としてもらうように要望してほしい。やしろ台から下りてくる車がかかるように、ミラーを設置してほしい。			○		○	R6	市道：交差点付近外側線の消えている部分の塗り直し 防災：巻き看板設置
5	三草小・4 【社学園】	加東市上三草618付近交差点	372号線から西脇方面への抜け道となっており、地区内をスピードを出して走行する車があり、危険である。	スピードを落とす注意喚起の対応(停止線を引く、巻き看板の設置など)をしてほしい。		×			○	R6年度内	警察：交通規制がないため、停止線を引くことができない。 市道：「速度落とせ」の表示をする。