

3 . 団地実態調査

市営住宅の各団地の老朽度等についての実態調査を行い、その結果を下表の順に整理したものを次頁以降に示す。

	団地名	建設年度	戸数	構造	備考
1	小元	S46～54	51	簡易耐火平屋・2階建	
2	鴨川	S54	8	簡易耐火平屋建	
3	嬉野台	S62・H1	81	中層耐火3階建	
4	家原(北)(南)	H5～H9	63	中層耐火3階建	
5	下三草	H11～14	27	木造準耐火3階建	
6	平安	S47	20	簡易耐火2階建	
7	岩の花	S49	20	簡易耐火2階建	
8	光明寺	S30	2	木造平屋建	
9	春日	S31～35	20	木造平屋建	
10	下滝野	S33	3	木造平屋建	
11	河高	H1	24	中層耐火3階建	
12	高岡	H20～22	16	木造準耐火2階建	
13	新町	H15	6	木造2階建	
14	北野	H9～13	18	中層耐火3階建	
15	森尾	S48	10	簡易耐火2階建	
16	藪	S49	10	簡易耐火2階建	
17	森	S63～H2	16	木造2階建	
	合計		395		