

LINE通報アプリによる受付状況（令和5年5月）

道路

受付年月日	曜日	場所 (住所など)	通報内容概略	所管の対応状況	摘要
令和5年5月1日	月	新町	溝蓋を設置してほしい	対応済み	対応完了しました。
令和5年5月1日	月	西戸	マンホール周り舗装劣化（占用物件）	指示済み	上下水道部工務課に引き継ぎ
令和5年5月8日	月	東実	倒木がある	対応済み	対応完了しました。
令和5年5月9日	火	上中	マンホール周り舗装劣化（占用物件）	指示済み	上下水道部工務課に引き継ぎ
令和5年5月10日	水	蔵谷	道路法面の土手が崩れている	対応済み	対応完了しました。
令和5年5月15日	月	新定	たぬきが道路上に死んでいる（県道）	所管でない	兵庫県北播磨県民局加東土木事務所道路2課に引き継ぎ
令和5年5月15日	月	上滝野	インターロッキング舗装がガタついている	対応済み	対応完了しました。
令和5年5月17日	水	稲尾	道路舗装面に穴がある	対応済み	対応完了しました。
令和5年5月20日	土	田中	道路舗装面に穴がある	対応済み	常温合材にて補修しました。
令和5年5月21日	日	山国	道路舗装面に穴がある（県道）	所管でない	兵庫県北播磨県民局加東土木事務所道路2課に引き継ぎ
令和5年5月21日	日	木梨	歩道と歩道内の側溝蓋とに段差ができている（国道）	所管でない	兵庫県北播磨県民局加東土木事務所道路2課に引き継ぎ
令和5年5月22日	月	木梨	橋の橋脚に木が引っかかっている	対応済み	撤去しました。

LINE通報アプリによる受付状況（令和5年5月）

令和5年5月29日	月	北野	横断グレーチング通行時音がする	対応済み	対応完了しました。
13件					

河川

受付年月日	曜日	場所 (住所など)	通報内容概略	所管の対応状況	摘要
令和5年5月29日	月	岩屋	東条川に刈草が溜まっている	所管でない	兵庫県北播磨県民局加東土木事務所河川砂防課に引き継ぎ
1件					

公園

受付年月日	曜日	場所 (住所など)	通報内容概略	所管の対応状況	摘要
0件					