

産業建設常任委員会資料

平成26年9月5日
建設部土木課

目 次

○8月10日台風11号による市道の被害状況について	
被災雨量表	1
被害状況及び対応	2
被災箇所全体位置図	3

平成26年8月発生 台風11号災害 被災雨量表

加東市の雨量

市町名	観測所	所在地	最大24時間雨量					最大時間雨量				
			日	時から	日	時まで	雨量 (mm)	日	時から	日	時まで	雨量 (mm)
加東市	東条	加東市天神	9	21	10	21	97	10	10	10	11	41
加東市	社	加東市社	9	21	10	21	70	10	10	10	11	39
加東市	馬瀬	加東市馬瀬	9	21	10	21	87	10	10	10	11	39

【参考】近隣市町の雨量


市町名	観測所	所在地	最大24時間雨量					最大時間雨量				
			日	時から	日	時まで	雨量 (mm)	日	時から	日	時まで	雨量 (mm)
三木市	吉川	三木市吉川町 吉安	9	21	10	21	111	10	10	10	11	40
多可町	八千代	多可郡多可町 八千代区中野間	9	21	10	21	93	10	10	10	11	37
篠山市	今田	篠山市今田町 本庄荘中	9	21	10	21	102	10	10	10	11	41
加西市	北条	加西市北条町 黒駒字向山	9	21	10	21	68	10	10	10	11	32
加古川市	加古川	加古川市八幡町 中西条	9	21	10	21	91	10	10	10	11	46
神戸市	谷上	神戸市北区山田町 上谷上坂口	9	21	10	21	197	10	10	10	11	67

台風11号 被災状況及び対応

2014/8/25現在

番号	地区	市道名	被災状況	被災対応
No. 1	下久米	下久米北山線	道路路肩崩れ L=4.0m	擁壁工
No. 2	中古瀬	古瀬東西1号線	道路法面崩れ L=8.0m	擁壁工
No. 3	藤田	嬉野河原條線	道路路肩崩れ L=6.0m	擁壁工
No. 4	松沢	大深谷線	路肩陥没 L=7.0m	碎石埋戻し
No. 5	秋津	秋津清水線	床下浸水	横断水路設置
No. 6	秋津	秋津7号線	床下浸水	横断水路設置
No. 7	平木	下南里坊線	道路路肩崩れ L=3.0m	植生土嚢設置
No. 8	松沢	大深谷線	道路路肩崩れ L=30.0m	植生土嚢設置
No. 9	下久米	新定上久米線	道路路肩崩れ L=4.0m	法面整形工

加東市全図



被災箇所全体位置図



番号	名称	所在地	被害状況
No.1	下久米	下久米	道路が倒れた木で閉鎖されている。
No.2	中古瀬	中古瀬	道路が土砂や瓦礫で埋められている。
No.3	藤田	藤田	道路の脇に倒れた木や瓦礫が散らばっている。
No.4	松沢	松沢	道路が倒れた木で閉鎖されている。
No.5	秋津	秋津	道路の脇に倒れた木や瓦礫が散らばっている。
No.6	秋津	秋津	道路の脇に倒れた木や瓦礫が散らばっている。
No.7	平木	平木	道路の脇に倒れた木や瓦礫が散らばっている。
No.8	松沢	松沢	道路の脇に倒れた木や瓦礫が散らばっている。
No.9	下久米	下久米	道路の脇に倒れた木や瓦礫が散らばっている。