

産業建設常任委員会資料

平成26年9月5日

地域整備部 農村整備課

目 次

○ 台風11号(8月10日)による農地・農業用施設の被災状況について

被災雨量表	1
農地・農業用施設被災状況表	2
被災箇所全体位置図	3
被災箇所位置図・写真	4

平成26年8月発生 台風11号災害 被災雨量表

加東市の雨量

市町名	観測所	所在地	最大24時間雨量					最大時間雨量				
			日	時から	日	時まで	雨量 (mm)	日	時から	日	時まで	雨量 (mm)
加東市	東 条	加東市天神	9	21	10	21	97	10	10	10	11	41
加東市	社	加東市社	9	21	10	21	70	10	10	10	11	39
加東市	馬瀬	加東市馬瀬	9	21	10	21	87	10	10	10	11	39


【参考】近隣市町の雨量

市町名	観測所	所在地	最大24時間雨量					最大時間雨量				
			日	時から	日	時まで	雨量 (mm)	日	時から	日	時まで	雨量 (mm)
三木市	吉 川	三木市吉川町 吉安	9	21	10	21	111	10	10	10	11	40
多可町	八千代	多可郡多可町 八千代区中野間	9	21	10	21	93	10	10	10	11	37
篠山市	今 田	篠山市今田町 本庄荘中	9	21	10	21	102	10	10	10	11	41
加西市	北 条	加西市北条町 黒駒字向山	9	21	10	21	68	10	10	10	11	32
加古川市	加古川	加古川市八幡町 中西条	9	21	10	21	91	10	10	10	11	46
神戸市	谷 上	神戸市北区山田町 上谷上坂口	9	21	10	21	197	10	10	10	11	67

台風11号 農地・農業用施設被災状況表

番号	地 区	区分	種 別	被災延長 (m)	備 考
1	山 国	田	畦畔崩壊	25.0	
2	畑	農道	法面崩壊	15.0	
3	池之内	田	畦畔崩壊	15.0	
4	上久米	田	畦畔崩壊	20.0	
5	久 米	田	畦畔崩壊	30.0	
6	曾 我	田	畦畔崩壊	15.0	
7	黒 谷	田	畦畔崩壊	15.0	
8	長 井	田	畦畔崩壊	15.0	
9-①	長 谷	田	畦畔崩壊	10.0	
9-②	長 谷	水路	法面崩壊	30.0	
9-③	長 谷	田	畦畔崩壊	15.0	
9-④	長 谷	田	畦畔崩壊	10.0	
10	横 谷	水路	法面崩壊	15.0	
11	新 定	水路	法面崩壊・水路破損	25.0	
12	栄 枝	田	畦畔崩壊	10.0	
13-①	藪	田	畦畔崩壊	10.0	
13-②	藪	田	畦畔崩壊	10.0	
計	17箇所				

加 東 市 全 図



1 山 国

加東研設所

(一)厚利社線

被災箇所




国道372号



2 畑



被災箇所



3 池之内




被災箇所

亀尾碎石



4 上 久 米







7 黒谷


被災箇所



8 長井



9 長谷



被災箇所①



被災箇所②



被災箇所③




被災箇所④

10 横 谷




11 新 定



12 栄 枝



13 藪



被災箇所 ①



被災箇所 ②